1. Produkto ir įmonės identifikavimas

- **Produkto pavadinimas:** Vario chromo efekto purškiami dažai kūrybiniams projektams Montana skardinės, 400 ml
- **Gamintojas / importuotojas:** European Aerosols GmbH
- **Adresas:** DE 69115 Heidelberg , Häusserstraße 36
- **Susisiekite:** info@montana-cans.com

---

2. Prekės aprašymas

- **Paskirtis:** specialūs purškikliai dekoravimui, gėlininkystei ir kūrybiniams darbams.
- **Medžiagos sudėtis:**
    - **Sudėtis:** Acetonas, n-butilo acetatas, 2-metoksi-1-metiletilacetatas, propanas, butanas, izobutanas, etanolis, 2-propanolis, titano dioksidas, ksilenas.

---

3. Įspėjimai apie pavojų

- **H222:** Pavojus. Itin degus aerozolis.
- **H229:** Talpykloje yra slėgis: kaitinant gali sprogti.
- **H319:** Sukelia stiprų akių dirginimą.
- **H336:** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **EUH066:** Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
- **EUH211:** Dėmesio! Purškimas gali sukelti pavojingų kvėpavimo takų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar dulksnos.

---

4. Atsargumo priemonės

4.1 Bendrosios atsargumo priemonės

- **P101:** Jei reikalinga medicininė konsultacija, po ranka turėkite pakuotę arba etiketę.
- **P102:** Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4.2 Naudojimas ir naudojimas

- **P210:** Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
- **P211:** Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.
- **P251:** nepradurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
- **P260:** Neįkvėpti aerozolio.
- **EUH211:** Purškdami pasirūpinkite tinkama ventiliacija.

4.3 Sandėliavimas

- **P410+P412:** Saugoti nuo saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.

---

5. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:** kruopščiai nuvalykite vandeniu ir muilu. Venkite pakartotinio kontakto.
- **Patekus į akis:** Nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- **Įkvėpus:** nukentėjusįjį išnešti į gryną orą. Jei jaučiate mieguistumą ar galvos svaigimą, kreipkitės į gydytoją.
- **Prarijus:** nedelsiant kreiptis į gydytoją. Neskatinkite vėmimo.

---

6. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** CO_2, putos, milteliai.
- **Specialios priemonės:** Pašalinkite konteinerius iš pavojaus zonos, jei tai įmanoma be rizikos. Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.
- **Pastaba:** veikiami karščio purškalai gali sprogti ir sudaryti sprogius mišinius.

---

7. Sandėliavimas ir transportavimas

- **Saugykla:**
    - Laikyti vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
    - Talpyklas visada laikykite sandariai uždarytas.
- **Transportas:**
    - Apsaugokite nuo mechaninių pažeidimų.
    - Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.

---

8. Išmetimo instrukcijos

- Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.
- Neišleiskite talpyklos ar likusio turinio į aplinką.

---

9. Papildoma informacija

- **Nesant pakankamo vėdinimo:** Galimas sprogių mišinių susidarymas.
- Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite ant gaminio pakuotės esančiose instrukcijose.
- Klausimai? Susisiekite su mumis info@montana-cans.com.