

1. Produkto ir įmonės identifikavimas

- **Produkto pavadinimas:** Veimuto kūgiai, vaškuoti, vieliniai, 200 vnt.
- **Gamintojas / importuotojas:**
- **Adresas:**
- **Susisiekite:**

2. Prekės aprašymas

- **Paskirtis:** memorialiniai floristikos gaminiai, skirti kapinių dekoravimui, laidotuvių dekoravimui, kapų dekoravimui ir gėlių dekoravimui.
- **Medžiagos sudėtis:**
 - **Medžiagos:** natūralios medžiagos (pvz., samanos, šakelės, žievė, kūgiai), plastikas (pvz., PE, PVC), tekstilė, metalas, keramika ir stiklas.
 - **Priedai:** Dažai, klėjai, lakai, dangos, vaškai, lankeliai, juostelės ir žvakės.

3. Galimi pavojai

- **Gaisro pavojus:** labai degios medžiagos, tokios kaip džiovintos gėlės, samanos, žvakės, plastikas ar juostelės, gali nudegti, jei liečiasi su atvira liepsna.
- **Pavojus įsijpauti ar pradurti:** aštrūs briaunos arba vielos sutvirtinimas ant išdėstymo ir dekoracijų gali susižaloti.
- **Dulkių susidarymas:** Sausos medžiagos arba dekoratyviniai elementai gali išskirti dulkes ir sudirginti kvėpavimo takus.
- **Poveikis aplinkai:** Netinkamas plastiko ar dengtų medžiagų šalinimas gali sukelti aplinkos taršą.
- **Mechaniniai sužalojimai:** netinkamai padėjus dideli ar sunkūs atminimo daiktai gali nukristi.

4. Saugos instrukcijos

4.1 Bendrosios saugos instrukcijos

- **Niekada nepalikite be priežiūros degančių žvakių ir vaško.**
- **Saugokite nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių, ypač su mažomis dalimis.**
- **Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos ir uždegimo šaltinių.**
- **Venkite dulkių susidarymo ir pasirūpinkite tinkama ventiliacija.**
- **Dirbdami su aštriomis ar smailiomis medžiagomis, mūvėkite apsaugines pirštines.**

4.2 Pastabos dėl naudojimo

1. Saugiai padėkite proginius daiktus ir saugokite juos nuo stichijų.
2. Kai naudojate žvakes, naudokite karščiui atsparius įklotus ir naudokite žibintus.
3. Saugiai išmeskite pažeistus ar aštrius elementus, pvz., vielos galus.
4. Atsargiai elkitės su džiovintomis gėlėmis ir natūraliomis medžiagomis, kad nesulūžytų ir nesusidarytų dulkių.
5. Naudoti tik pagal paskirtį (kapinių ir gedulo papuošalai).

4.3 Laikymo instrukcijos

- Laikyti sausoje, vėsioje vietoje ir atokiau nuo šviesos, kad išvengtumėte spalvos pasikeitimo ir materialinės žalos.
- Saugokite žvakes nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Produktus laikykite saugiai ir apsaugokite nuo mechaninių pažeidimų.

5. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Įpjovimų atveju:** Nuvalykite ir dezinfekuokite žaizdą ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- **Jei ant odos pateko klėjai ar dangos:** kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu.
- **Įkvėpus dulkių:** užtikrinkite gryno oro tiekimą ir, jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.
- **Patekus į akis dalelių ar dulkių:** Nedelsiant praplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus smulkias dalis:** neduoti valgyti ar gerti ir nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

6. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gesinimo priemonės:** CO₂, milteliai, putos, vanduo.
- **Specialios priemonės:** Deginant plastikinės arba vaško medžiagas naudokite kvėpavimo takų apsaugą, nes gali susidaryti toksiški garai.

7. Sandėliavimas ir transportavimas

- **Saugykla:**
 - Laikyti sausoje, vėsioje ir apsaugotoje nuo šviesos.
 - Žvakes ir natūralias medžiagas laikykite atskirai, kad išvengtumėte deformacijos ar gaisro pavojaus.
- **Transportas:**
 - Trapūs ar sunkius dekoratyvinius daiktus supakuokite taip, kad jie būtų atsparūs smūgiams.
 - Saugokite gaminius nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.

8. Išmetimo instrukcijos

- **Nuo medžiagos priklausomas šalinimas:**
 - Natūralios medžiagos: kompostavimas arba likutinės atliekos.
 - Plastikiniai ir keraminiai elementai: Perdirbimas pagal vietines taisykles.
 - Žvakių likučiai: likutinės atliekos.
 - Metaliniai rėmai ir vielos dalys: perdirbimas naudojant metalo atliekas.
- **Pakavimo medžiagos:** Perdirbkite pagal vietines taisykles.

9. Papildoma informacija

- Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite ant gaminio pakuotės esančiose instrukcijose.
- Klausimai? Susisiekite su mumis .