

1. Produkto ir įmonės identifikavimas

- **Produkto pavadinimas:** Blizgučių purškiklis, rožinio aukso, aukso purškiklis, metalizuoti dažai, Montana skardinės 400 ml
- **Gamintojas / importuotojas:** European Aerosols GmbH / MONTANA-CANS
- **Adresas:** Häusserstraße 36, 69115 , Heidelberg, De, 06221363330,
- **Susisiekite:** info@montana-cans.com

2. Prekės aprašymas

- **Paskirtis:** specialūs purškikliai dekoravimui, gėlininkystei ir kūrybiniams darbams.
- **Medžiagos sudėtis:**
 - **Sudėtis:** Acetonas, n-butilo acetatas, 2-metoksi-1-metiletilacetatas, propanas, butanas, izobutanas, etanolis, 2-propanolis, titano dioksidas, ksilenas.

3. Įspėjimai apie pavojų

- **H222:** Pavojus. Itin degus aerosolis.
- **H229:** Talpykloje yra slėgis: kaitinant gali sprogti.
- **H319:** Sukelia stiprų akių dirginimą.
- **H336:** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **EUH066:** Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
- **EUH211:** Dėmesio! Purškimas gali sukelti pavojingų kvėpavimo takų lašelių. Neįkvėpti aerosolio ar dulksnos.

4. Atsargumo priemonės

4.1 Bendrosios atsargumo priemonės

- **P101:** Jei reikalinga medicininė konsultacija, po ranka turėkite pakuotę arba etiketę.
- **P102:** Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4.2 Naudojimas ir naudojimas

- **P210:** Laikyti atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
- **P211:** Nepurkšti ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.
- **P251:** nepradurti ir nedeginti, net ir panaudojus.
- **P260:** Neįkvėpti aerosolio.
- **EUH211:** Purškdami pasirūpinkite tinkama ventiliacija.

4.3 Sandėliavimas

- **P410+P412:** Saugoti nuo saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.

5. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:** kruopščiai nuvalykite vandeniu ir muilu. Venkite pakartotinio kontakto.
- **Patekus į akis:** Nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- **Įkvėpus:** nukentėjusį išnešti į gryną orą. Jei jaučiate mieguistumą ar galvos svaigimą, kreipkitės į gydytoją.
- **Prarijus:** nedelsiant kreiptis į gydytoją. Neskatinkite vėmimo.

6. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** CO₂, putos, milteliai.
- **Specialios priemonės:** Pašalinkite kontenerius iš pavojaus zonos, jei tai įmanoma be rizikos. Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.
- **Pastaba:** veikiami karščio purškalai gali sprogti ir sudaryti sprogus mišinius.

7. Sandėliavimas ir transportavimas

- **Saugykla:**
 - Laikyti vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.
 - Talpyklas visada laikykite sandariai uždarytas.
- **Transportas:**
 - Apsaugokite nuo mechaninių pažeidimų.
 - Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.

8. Išmetimo instrukcijos

- Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.
- Neišleiskite talpyklos ar likusio turinio į aplinką.

9. Papildoma informacija

- **Nesant pakankamo vėdinimo:** Galimas sproglių mišinių susidarymas.
- Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite ant gaminio pakuotės esančiose instrukcijose.
- Klausimai? Susisiekite su mumis info@montana-cans.com.