

1. Produkto ir įmonės identifikavimas

- **Produkto pavadinimas:** Pakabinamas žvakių laikiklis Juodas medžio žvakių laikiklis H30,5cm
- **Gamintojas / importuotojas:** Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG
- **Adresas:** 28816 Stuhr bei Bremen, Handelshof 2
- **Kontaktinis asmuo:** info@posiwio.de

2. Produkto aprašymas

- **Paskirtis:** Skardiniai kibirai ir cinko indai dekoravimui, sodininkystei ar laikymui.
- **Medžiagos sudėtis:**
 - **Medžiagos:** cinkas, plienas, gali būti dažai arba apsauginės dangos.
 - **Paviršiaus apdorojimas:** cinkavimas, dažų dangos arba antikorozinės medžiagos.

3. Galimi pavojai

- **Mechaninio sužalojimo pavojus:** aštrūs kraštai gali įpjauti.
- **Cheminis poveikis:** Atsilupus dažams ar dangoms.
- **Korozijos pavojus:** Medžiaga gali rūdyti, jei liečiasi su drėgme.

4. Saugos instrukcijos

4.1 Bendrosios saugos instrukcijos

- **Venkite aštrių briaunų:** apdorojimo ar transportavimo metu mūvėkite pirštines.
- **Netinka vartoti maistui, nebent būtų aiškiai nurodyta.**
- **Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte sužalojimų.**

4.2 Naudojimo instrukcijos

1. Skardinius kibirus ir cinko indus naudokite tik pagal paskirtį.
2. Nustokite naudoti, jei yra matomų pažeidimų (pvz., įtrūkimų, rūdžių).
3. Talpykloje nelaikykite agresyvių cheminių medžiagų ar rūgščių.
4. Naudojant lauke, reguliariai tikrinkite, ar nėra korozijos.

4.3 Laikymo instrukcijos

- Laikyti sausoje vietoje, kad išvengtumėte korozijos.
- Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kad sumažėtų medžiagos pakitimai.

5. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Įpjovimų atveju:** išvalykite ir dezinfekuokite žaizdą ir, jei reikia, kreipkitės medicininės pagalbos.
- **Patekus ant odos rūdžių ar dangų:** kruopščiai nuvalykite muilu ir vandeniu.
- **Įkvėpus dulkių (pvz., rūdžių):** užtikrinkite gryno oro tiekimą; atsiradus simptomams, kreipkitės į gydytoją.

6. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gesinimo priemonės:** CO₂, putos, milteliai.
- **Specialios atsargumo priemonės:** Dirbant su dažytomis arba dengtomis talpyklomis, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemones.
- **Pati medžiaga nėra degi** , tačiau dangos gali išskirti dūmus ir garus.

7. Sandėliavimas ir transportavimas

- **Sandėliavimas:**
 - Laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo mechaninių pažeidimų.
 - Kraunant atkreipkite dėmesį į stabilumą.
- **Transportas:**
 - Saugokite paviršių nuo smūgių ir įbrėžimų, kad išvengtumėte pažeidimų.

8. Atliekų šalinimo instrukcijos

- **Metalo perdirbimas:** skardinius kibirus ir cinko konteinerius išmeskite patvirtintuose perdirbimo centruose.
- Dengtas arba dažytas medžiagas išmeskite pagal vietinius reikalavimus.
- Pakuotės medžiagas perdirbkite pagal vietinius reikalavimus.

9. Papildoma informacija

- Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite ant produkto pakuotės esančiose instrukcijose.
- Turite klausimų? Susisiekite su mumis el. paštu info@posiwio.de.