

1. Produkto ir įmonės identifikavimas

- **Produkto pavadinimas:** Kapo žvakė baltos rožės sidabrinė gedulo šviesa Ø7cm H18cm 77h
- **Gamintojas / importuotojas:** H. Andreas GmbH
- **Adresas:** DE 97232 Giebelstadt-Sulzdorf, Hohlweg 1
- **Susisiekite:** info@h-andreas.com

2. Prekės aprašymas

- **Paskirtis:** kapų žvakės, skirtos naudojimui lauke, ypač sielvarto gydymui ir mirusių augintinių atminimui.
- **Medžiagos sudėtis:**
 - **Vaškas:** parafinas arba stearinas.
 - **Wick:** medvilnė arba sintetinės medžiagos.
 - **Korpusas:** stiklas arba plastikas su dekoratyviniais elementais.
 - **Dangtis:** metalinis, dažnai aukso spalvos.
 - **Priedai:** jei reikia, dažikliai arba kvapikliai.

3. Galimi pavojai

- **Pagrindinis pavojus:** Netinkamai naudojant gali kilti gaisro pavojus.
- **Pavojus dėl karšto vaško:** prisilietus nudegimų pavojus.
- **Pavojai sveikatai:** Nėra, jei naudojamas tinkamai.
- **Pavojai aplinkai:** Netinkamas šalinimas gali sukelti aplinkos taršą.

4. Saugos instrukcijos

4.1 Bendrosios saugos instrukcijos

- Būkite atsargūs naudodami atvirą ugnį!
- Naudokite tik stabilioje, vertikaloje padėtyje.
- Laikyti atokiai nuo degių medžiagų.

4.2 Pastabos dėl naudojimo

1. Niekada nepalikite be priežiūros degančių kapo žvakių.
2. Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.
3. Dėti tik ant karščiui atsparių, nedegių paviršių.
4. Nenaudokite šalia labai degių medžiagų.
5. Jei pučia stiprus vėjas ar lietus, užgesinkite žvakę, kad išvengtumėte pavojaus.

4.3 Pastabos dėl kelių žvakių

- Išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp degančių žvakių.

4.4 Kiti įspėjimai

- Prieš uždegdami, sutrumpinkite dagtį iki maždaug 1 cm.
- Užgesinkite žvakę, kol ji visiškai nesudegė (apie 1 cm likusio vaško).
- Nejudinkite karšto skysto vaško.
- Skystoje vaško masėje nepalikite pašalinių daiktų, tokių kaip degtukai ar dagčio likučiai.
- Jei atsiranda dūmų arba liepsna per didelė, užgesinkite žvakę ir sutrumpinkite dagtį.

5. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Jei ant odos pateko karštas vaškas:** Atvėsinkite šaltu vandeniu, vaško nepašalinkite, kreipkitės medicininės pagalbos.
- **Įkvėpus dūmų:** išveskite gryno oro, jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.
- **Nudegus:** nedelsiant atvėsinkite ir kreipkitės medicininės pagalbos.

6. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** CO₂, putos, milteliai.
- **Netinkamos gesinimo priemonės:** Vanduo (važko gaisrui).
- **Specialios apsaugos priemonės:** Pasirūpinkite gesintuvais, negesinkite degančių žvakių vandeniu.

7. Tvarkymas ir saugojimas

- **Tvarkymas:**
 - Atsargiai elkitės su žvakėmis, kad nepažeistumėte.
 - Nekreipkite ir nekratykite, kai žvakė dega arba vaškas skystas.
- **Saugykla:**
 - Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
 - Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros.
 - Laikyti atokiai nuo degių medžiagų.

8. Išmetimo instrukcijos

- **Žvakių likučiai:** išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, nebent būtų taikomos specialios taisyklės.
- **Korpusas (stiklinis arba plastikinis):** Išmeskite pagal vietines perdirbimo taisykles.
- **Pakavimo medžiagos:** išmeskite pagal vietines perdirbimo taisykles.

9. Papildoma informacija

- Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite ant gaminio pakuotės esančiose instrukcijose.
- Klausimai? Susisiekite su mumis info@h-andreas.com